

建物補修内容

○管理棟 1階 2階柱被害復旧（平成29年2月28日完了）

修理内容 管理棟 1階及び2階患者スペースの柱のタイル等が破損しているため修理を行うもの。

配置図面



(管理棟 1階柱破損箇所)



(管理棟 2階柱根破損箇所)



(1階患者待合室の柱破損)



(1階患者待合室の柱破損)



(2階患者待合室の柱根破損)




(2階患者待合室の柱根破損)


○管理棟外壁タイル修理（平成29年3月31日完了）

修理内容


1. 本業務は熊本地震により被害を受けた管理棟外壁（45度角二丁掛タイル張）の復旧を行うもの。
2. 管理棟2階南側張り出し部分の屋根から雨漏れのため、屋根の一部にウレタン塗膜防水（X-2工法）を行う。
3. タイル目地、外壁目地、窓廻り、3階水切り廻りのシーリング打替えを行う。




復旧場所



東側壁面



北側壁面



西側壁面 (低層)

